


2021年10月30日発生 77kV〇〇〇〇線No.(33)~No.(34)間 クレーン接触発生状況図・現場状況写真

現地状況写真



状況図 (ドローンにて撮影)



電線損傷状況



クレーン損傷状況

