



33kV〇〇〇〇線No.(18)～No.(19)間 クレーン接触事故 (故障発生状況図・現場状況写真)

1 クレーン接触イメージ図

平面図




縦断図



2 状況写真

①方向から撮影



②方向から撮影

