




2022年5月31日発生 ○○○○線 No.(4)～No.(5)間 クレーン接触発生状況図・現場状況写真

現地状況写真

平面図





電線損傷状況



No.5から撮影



縦断面図



クレーン損傷状況

