



77kV▲▲▲▲線No.7～8間 クレーン接触事故（故障発生状況図・現場状況写真）

1 クレーン接触箇所平面図



2 クレーン接触箇所縦断面図



3 クレーン接触箇所



クレーン車接触部位等確認結果

最上部アーク跡



中間部(白色化)



最下部(白色化)



4 電線クレーン接触箇所

